

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад с. Генеральское»  
Энгельсского муниципального района Саратовской области  
413162 Саратовская область, Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Мира, д.22  
тел. (8453) 77-44-98 E-mail: generalsad@mail.ru

**АКТ**  
**ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ**  
**ДЕТСКОЙ ПРОГУЛОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ №3**  
**МДОУ «ДЕТСКИЙ САД С. ГЕНЕРАЛЬСКОЕ»**

от 30.08.2024г

Комиссия в составе: председатель комиссии - заведующий Е.В. Колесниченко,  
члены комиссии: заместитель заведующего Ш.Ш. Елдесбаева  
уполномоченный по охране труда А.В. Кузнецова – проверила визуально и под нагрузкой игровое  
и спортивное оборудование на прогулочной площадке группы №3.  
В ходе проверки было выявлено:

№	Оборудование	Год ввода в эксплуатацию	Соответствие нормам по охране труда, правилам техники безопасности, а также возрастным особенностям воспитанников.
1	беседка	2010	конструкция деревянная, забетонирована, обстругана гладко без заусенцев, окрашена, повреждений не обнаружено.
2	горка	2013	установлена устойчиво, конструкция из металла и дерева, заводская окраска, повреждений не обнаружено.
3	лиана	2009	конструкция железная, забетонирована, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено.
4	шведские стенки	2009	конструкции железные, забетонированы, сварные швы гладкие, окрашены краской, повреждений не обнаружено.
5	лавочка	2009	деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без заусенцев, окрашена.
6	песочница с навесом	2009	деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без заусенцев, окрашена, навес: конструкция железная, забетонирована, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено.
7	машина	2014	установлена устойчиво, конструкция из дерева, обстругана гладко без заусенцев, окрашена, повреждений не обнаружено.
8	колодец	2012	деревянный, крепко закреплен, обструган гладко без заусенцев, окрашен.
9	садово-парковая скамья	2012	деревянные, крепко закреплены, обструганы гладко без заусенцев, окрашены.
10	фигура из гипса и бетона: лев	2009	гипсовая, стоит устойчиво, гладкая, без видимых зазубрин, окрашена, повреждений не обнаружено
11	качели	2013	железные, забетонированы, сварные швы гладкие, окрашены краской, повреждений не обнаружено.
12	качалка балансир	2013	конструкция из металла и дерева, забетонирована, заводская окраска, повреждений не обнаружено.
13	грибок	2009	деревянный с металлической шляпкой, крепко закреплен, обструган гладко без заусенцев, окрашен краской.
14	дидактический уголок	2015	железный, забетонированный, сварные швы гладкие, окрашены краской, повреждений не обнаружено
15	теневого навеса со столом и лавочками	2009	конструкция из дерева, вкопана, обстругана гладко без заусенцев, окрашена краской, повреждений не обнаружено

Вывод: на детской площадке группы №3 организовано место для прогулок, которое соответствует нормам по охране труда, правилам техники безопасности, а также возрастным особенностям воспитанников. Всё оборудование прочно закреплено и не представляет угрозы жизни и здоровью воспитанников. Оборудование на детской прогулочной площадке №3 пригодно к эксплуатации.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Е.В. Колесниченко  
члены комиссии: \_\_\_\_\_ Ш.Ш. Елдесбаева  
\_\_\_\_\_ А.В. Кузнецова