

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с. Генеральское»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
413162 Саратовская область, Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Мира, д.22
тел. (8453) 77-44-98 E-mail: generalsad@mail.ru

**АКТ
ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЕТСКОЙ ПРОГУЛОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ №5
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД С. ГЕНЕРАЛЬСКОЕ»**

от 30.08.2024г

Комиссия в составе: председатель комиссии - заведующий Е.В.Колесниченко,
члены комиссии: заместитель заведующего Ш.Ш. Елдесбаева
уполномоченный по охране труда А.В.Кузнецова – проверила визуально и под нагрузкой
игровое и спортивное оборудование на прогулочной площадке группы №5.
В ходе проверки было выявлено:

№	Оборудование	Год ввода в эксплуатацию	Соответствие нормам по охране труда, правилам техники безопасности, а также возрастным особенностям воспитанников.
1	беседка	2010	конструкция железная, забетонирована, сварные швы гладкие, заводская окраска, повреждений не обнаружено.
2	лодка	2009	конструкция из дерева, устойчиво-вкопан, обструган гладко без заусенцев, окрашен краской, повреждений не обнаружено.
3	лавочка	2013	деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без заусенцев, окрашена.
4	песочница с навесом	2014	деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без заусенцев, окрашена4 навес: конструкция железная, забетонирована, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено
5	качалка балансир	2013	конструкция из металла и дерева, забетонирована, заводская окраска, повреждений не обнаружено.
6	мишень для метания 1 шт	2016	деревянные, крепко закреплены, обструганы гладко без заусенцев, окрашены.
7	фигурка «Жираф»	2013	конструкция из металла и резины, стоит устойчиво, вкопана в землю, окрашена, повреждений не обнаружено.
8	фигура из гипса и бетона: конь и волк	2009	гипсовая, стоит устойчиво, гладкая, без видимых зазубрин, окрашена, повреждений не обнаружено
9	лиана	2013	конструкция железная, забетонирована, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено.
10	горка	2013	установлена устойчиво, конструкция из металла и дерева, заводская окраска, повреждений не обнаружено.

Вывод: на детской площадке группы №5 организовано место для прогулок, которое соответствует нормам по охране труда, правилам техники безопасности, а также возрастным особенностям воспитанников. Всё оборудование прочно закреплено и не представляет угрозы жизни и здоровью воспитанников. Оборудование на детской прогулочной площадке №5 пригодно к эксплуатации.

Председатель комиссии _____ Е.В.Колесниченко
члены комиссии: _____ Ш.Ш. Елдесбаева
_____ А.В.Кузнецова